





## SECTION E-E



## SECTION D-D



CHAMFER 1x45° WHERE NOT INDICATED

Α/Α ITEM		ΠΟΙΟΤΗΤΑ ITEM		ΜΟΝΑΔΑ UOM		ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CODE OR PART No.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ DESCRIPTION - TITLE			
ΔΕΙΚ. REV.				ΔΕΙΚ. REV.		A		22/01/2021		ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ PREPARED BY X. Petropoulos	
										ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED BY F. Anagnostidis	
										ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ENGINEERED BY C. Ntontoros	
										ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ APPROVED BY A. Adamopoulos	
ΣΤΟΙΧΩΣΤΕΝ ΜΕ ΛΕΥΤΑ ΤΥΧΩΝ DELIVERED WITH B.L.M				<input type="checkbox"/>		ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΕΙΣ GENERAL TOLERANCES:		ISO 2768mK		ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΤΤ. CONTRACT Nbr 201101PPA	
ΑΡΙΘ. ΛΕΥΤΑΣ ΤΥΧΩΝ B.L.M NUMBER				<input type="checkbox"/>		ΒΛΕΠΕ: SEE REPAIR PROCEDURE REPORT		ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΥΝΑΠ. NEXT HIGHER ASSY.		IST-A300-5612	
ΤΥΠΟΣ MATERIAL:		S355J0		ΕΠΕΡΛΗΨΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ SURFACE TREATMENT:		SANDBLASTING		ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ REPLACE DRAWING NBR		ΣΥΝ. ΣΕΛΙΔΩΝ TOTAL NBER OF SHEET 1	
										ΣΕΛΙΔΑ SHEET 1/1	
		ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔ.: TITLE:						ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔ.: DWG No.:			
		PLATE 120x120 mm						IST-P307-5612			